

GIOVANNI LOPANE GEOLOGO
Geologia Tecnica ed Ambientale
Email: giovannilopane13@gmail.com

SONDAGGIO S1

Data: 24/25 giugno 2019

Committente: Sig. Kos Jan

Quota m s.l.m.: 290

Lavoro: Opere di manutenzione straordinaria a salvaguardia del resede abitativo

Cantiere: Podere Sant'Edoardo - Pomarance (PI)

Sistema di perforazione: rotazione a carotaggio continuo diametro 101 mm

Casse catalogatrici	Rivestimento mm: 127	Percentuale recupero	Campioni	Quota campioni	Scala di riferimento	Stratigrafia	Descrizione dei terreni attraversati	SPT	
								n. colpi	profondità
Cassa n. 1	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	S1 C1	1.50 2.00	1 2 3		Terreno di riporto limo sabbioso con inclusi litici eterogenei		
Cassa n. 2			S1 C2	3.60 4.00	4 5		Argilla di colore da bruno ad oliva di consistenza duro plastica		
Cassa n. 3	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			6 7 8 9 10		Argilla di colore da bruno ad oliva di consistenza duro plastica con livelletti calcarei		
							Argilla grigia compatta con livelletti calcarei		
							Argilla grigio pinto molto compatta a tratti sabbiosa con livelletti calcarei		
							Bancata di calcare grigio compatto		
							Argilla grigio pinto molto compatta a tratti sabbiosa con livelletti calcarei		
							Fondo foro		
CAMPIONI INDISTURBATI: C = Shelby D = Denison O = Osterberg P = Percussione M = Mazier					NOTE: da 7.7 a fondo foro avanzamento molto difficoltoso con percentuali minime di carotaggio a causa della presenza di sabbia nella matrice e di livelletti lapidei				
CAMPIONI RIMANEGLIATI = R									